



MESURER


PÉNÉTROMÈTRE DE CHUTE

Compaction du sol



Le Pénétromètre de chute est un outil qui permet de mesurer la compaction de surface par un procédé simple. La tige métallique est lâchée d'une hauteur constante et la pointe vient pénétrer le sol. Le haut de la tige est gradué permettant de mesurer la pénétration dans le sol .

La mesure obtenue donne une idée de la compaction de surface, donnant ainsi des pistes sur les actions mécaniques à entreprendre : décompaction et aération.



La mesure de la compaction est la mesure la plus importante sur les gazons sportifs car elle représente le premier problème pouvant entrainer des dommages à la surface de jeu.

Spécifications	
Hauteur	1,22 m
Poids	2,26 kg



Vous accompagne vers le ZERO PHYTO