



MESURER

THERMOMÈTRE DE POCHE NUMÉRIQUE

Température de sol



Le thermomètre de poche numérique est un thermomètre robuste muni d'une sonde pliante et facile à transporter. Il lit la température du sol en 10 secondes.

Comme le capteur de température de ce thermomètre se trouve à l'extrémité de la sonde en acier inoxydable, les températures du sol peuvent être mesurées à différentes profondeurs jusqu'à 9 cm.

L'ajustement se fait en insérant plus ou moins profondément la sonde dans le sol. Le thermomètre affiche également les relevés de température maximum et minimum avec un bouton séparé.



Spécifications

Plage de température	-50 à +300 C
Batterie	SR44W



Vous accompagnez vers le ZERO PHYTO